



Bericht für den Gast



Außenansicht Caravelle Hotel im Park

Caravelle Hotel im Park

Anschrift

Weinkaufstr. 1
55543 Bad Kreuznach

Kontaktdaten

Tel.: 0671 / 374-0
E-Mail: info@caravelle-kreuznach.de
Web: www.caravelle-kreuznach.de



Prüfergebnis

Das **Caravelle Hotel im Park** wurde am 08.04.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **DEZEMBER 2016 bis NOVEMBER 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	-	-	Stellplatzgröße 330 cm x 550 cm, Wegebeschaffenheit nicht erschütterungsarm
Eingang	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche vor der Tür 120 cm x 120 cm
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 222 mit Sanitärraum	✓	-	-	-	u.a. Türbreiten zum Zimmer und WC 80 cm, Bewegungsflächen neben dem Bett: links 70 cm x 180, Duschfläche 130 cm x 90 cm, Bewegungsflächen links vom WC 90 cm x 56 cm, rechts 100 cm x 56 cm (Breite x Tiefe)
Aufzug / Lift	✓	-	-	-	Kabinengröße 100 x 200 cm
Tagungsraum	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche vor/hinter der Tür 120 cm x 120 cm
Frühstücksraum / Restaurant	✓	✓	✓	✓	
WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen rechts vom WC 30 cm x 55 cm, links 95 cm x 55 cm (Breite x Tiefe)

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße 330 cm x 550 cm; Entfernung zum Eingang: 20 m)
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begeh- und befahrbaren Weg zum Eingang. Die Wegbreite beträgt 200 cm.
- Das Gebäude ist über 2 Stufen, alternativ über eine feste Rampe mit 8 % Neigung auf einer Lauflänge von 500 cm und einer Laufbreite von 120 cm zugänglich.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt schwellenlos. Die Haupteingangstür ist 180 cm breit und öffnet automatisch.
- Bei den zu nutzenden Türen handelt es sich nicht um Karussell- oder Rotationstüren.
- Die Rezeption mit Kassenbereich ist an der niedrigsten Stelle 100 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Die Türen und Durchgänge der öffentlichen Bereiche sind mindestens 90 cm breit, Ausnahmen: die Zimmertür 222 und die Tür zum Sanitärraum mit 80 cm.
- Wege und Gänge haben eine Mindestbreite von 88 cm.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.



Zimmer 222 mit Sanitärraum

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 140 cm x 140 cm, links neben dem Bett 70 cm x 180 cm und rechts 200 cm x 180 cm (Breite x Tiefe). Das Bett ist unterfahrbar.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 120 cm.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen vor dem Waschbecken und dem WC betragen mindestens 120 cm x 120 cm, die Bewegungsflächen rechts neben dem WC 100 cm x 56 cm, links 90 cm x 56 cm (Breite x Tiefe).
- Es sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist ebenerdig, die Duschfläche beträgt 130 cm x 90 cm. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.

Aufzug

- Die Aufzugskabine ist 100 cm x 200 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt mindestens 90 cm. Das Bedientableau ist nicht horizontal angeordnet.
- Die Bewegungsflächen vor dem Einstieg und beim Ausstieg sind 200 cm x 200 cm groß.

Restaurant

- Im Restaurant sind 15 unterfahrbare Tische vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Bewegungsflächen betragen vor der Tür, dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind rechts 30 cm x 55 cm und links 90 cm x 55 cm (Breite x Tiefe).
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Es gibt an der Rezeption und im Tagungsraum keine induktive Höranlage.

Restaurant

- Es gibt 15 Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Es gibt keine elektroakustische Beschallungsanlage.

Zimmer 222

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.



- Der Weg zum Eingang hat eine taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet. Er ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Im Eingangsbereich sind Glastüren vorhanden. Diese haben Sicherheitsmarkierungen und öffnen automatisch.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Der Aufzug ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet. Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet und nicht taktil erfassbar. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Restaurant

- Es gibt 15 Tische, die hell und blendfrei ausgeleuchtet sind und bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Die Speisekarte des Restaurants ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet. Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar. Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer und an der Rezeption sichtbar aus.



- Unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme oder Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden. Es gibt keine Informationen in leichter Sprache oder Informationen, die als Piktogramme oder Bilder dargestellt sind.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.

Reisen für Alle



Gefördert durch:
 Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie
aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

**Barrierefreiheit geprüft
Caravelle Hotel im Park 10/10**
